

# Drijfslaagvorming op RWZI's

---

- Verminderde efficiëntie en hogere kosten
- Veroorzaakt door een te grote hoeveelheid aan draadvormige bacterieketens (Microthrix Parvicella)
- Optimale omstandigheden onderzocht
- Zuiveringsproces aangepast -> drijfslaag werd groter
- Advies uitgebracht.

